

REPORTAXE FOTOGRÁFICO



Cauce do río Sil, totalmente seco
(14-07-09)



Pista construída con cascallos sobre o cauce do río Sil
(14-07-09)

REPORTAXE FOTOGRÁFICO



Cauce do río Sil antes do comenzo das obras



Cauce do río Sil despois do comenzo das obras
(14-07-09)

REPORTAXE FOTOGRÁFICO



Boca do tunel que se estaba construíndo
(14-07-09)



Alteración do caude do río Sil, para encauzar o escaso caudal
(14-07-09)

REPORTAXE FOTOGRÁFICO



Maquinaria pesada na pista construída sobre o cauce do río Sil
14-07-09

REPORTAXE FOTOGRÁFICO



Cauce do río Sil, ao límite da súa capacidade
(29-07-09)



Treito do río Sil, onde se aprecian os cascallos no fondo do cauce
5-08-09